

## **Interpellatie van de Heer Erik Tack aan het college van Burgemeester en schepenen in verband met de bestrating aan de hoofdingang van de Sint-Martinuskerk**

Ter hoogte van de hoofdingang van de Sint-Martinuskerk bestaat de bestrating uit vrij grote kasseistenen. Tussen deze kasseistenen is er een vrij brede voeg voorzien. In de loop der jaren zijn deze voegen echter verweerd en zijn er ondertussen grote openingen en spleten te zien.

Navraag bij de verantwoordelijken van de kerkfabriek leerde me dat deze grond eigendom is van de stad en dat de stad dus ook verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van de bestrating aldaar.

Het is niet ondenkbaar dat dames die geschoeid zijn met fijne hakjes daar met hun hak tussen verzeild raken en daardoor ten val komen.

1. Werd de schepenen daar in het verleden al op attent gemaakt?
2. Is de bevoegde schepenen zich bewust van deze toestand?
3. Zijn er plannen om aan deze toestand te verhelpen?